






# Ficha Técnica











prevemax



## LUVA PRETA TRICOTATA DE FIBRA SINTETICA RECOBERTA DE POLIURETANO PREVEMAX TAMANHO G

### Especificações do produto

	<b>Código</b>
101001 010010	RLUV00672
<b>CA</b>	<b>Certificado de Aprovação / Laudo</b>
	46832
	<b>Composição</b>
	Fibras sintéticas e elásticas e PU.
	<b>Variações Toleráveis</b>
	<b>Cor</b>
	Preta
	<b>Validade</b>
	5 anos apos a fabricação.

	<b>Tipo de Embalagem Interna</b>
	Pacote
	<b>Quantidade Embalagem Interna</b>
	20 PACOTES C/12 PARES
	<b>Tamanho Embalagem Interna</b>
	LxAxP: 26,00 x 9,00 x 38,00 cm
	<b>Peso Embalagem Interna</b>
	<b>Código de Barras Interno</b>
	7898384435807
	<b>Tipo de Embalagem Externa</b>
	Caixa
	<b>Quantidade Embalagem Externa</b>
	<b>Tamanho Embalagem Externa</b>
	LxAxP: 26,00 x 52,00 x 40,00 cm
	<b>Peso Embalagem Externa</b>
	<b>Código de Barras Externo</b>
	17898384435804
<b>NCM</b>	<b>Nomenclatura Comum do Mercosul</b>
	61161000

#### Recomendado para

Frigoríficos/Montagem e Manutenção/Metal Mecânica

#### Vantagens e Benefícios

Alta destreza para atividades com peças secas ou molhadas. Sua forma ergonômica reduz a fadiga muscular perfeito ajuste às mãos  
Excelente performance abrasiva.

#### Indicado para

Proteção das Mãos do usuário contra agentes abrasivos,escoriantes,cortantes e contra agentes térmicos (calor de contato).

#### Restrições do Produto

EPI não aprovado para uso em operações de soldagem e processos similares.

#### Normas Técnicas / Observações Técnicas

EN 407:2004  
BS EN 420:2003 + A1:2009  
EN 388:2016+A1:2018

#### Conservação / Higienização / Durabilidade

lavagem a seco. Lave por 10 minutos em água morna que não exceda 50°C. Enxague em água morna e/ou quente que não exceda 60°C. Repita a lavagem se a sujeira for pesada (segundo ciclo). Enxague em água fria. Seque em temperatura de até 50°C.

#### Coleta Seletiva

Após o uso, descarte-os em local apropriado, de acordo com as normas de descarte e sanitização de sua empresa e/ou hospital.