

Ficha Técnica

prevemax



LUVA AZUL E AMARELA TERMICA COM FIO ACRILICO TAMANHO G-09

Especificações do produto

101001 010010	Código RLUV00705
CA	Certificado de Aprovação / Laudo 48120
	Composição Fio Acrílico, látex natural
	Variações Toleráveis Não se aplica.
	Cor Amarela com banho azul.
	Validade

	Tipo de Embalagem Interna Pacote
	Quantidade Embalagem Interna 06 PACOTES C/12 PARES
	Tamanho Embalagem Interna LxAxP: 12,00 x 27,00 x 15,00 cm
	Peso Embalagem Interna 1,68 KG
	Código de Barras Interno 7898384434381
	Tipo de Embalagem Externa Caixa
	Quantidade Embalagem Externa 72 PARES(S)
	Tamanho Embalagem Externa LxAxP: 29,00 x 40,00 x 55,00 cm
	Peso Embalagem Externa 11,30 KG
	Código de Barras Externo 17898384434388
NCM	Nomenclatura Comum do Mercosul 61161000

Recomendado para

Frigorífico/Indústria Alimentícia ou atividades em ambientes térmicos (Frios).

Vantagens e Benefícios

Atóxica. Tato e conforto térmico para trabalhos que exigem resistência à abrasão e impermeabilidade na palma e na ponta dos dedos. Um equipamento excelente para trabalho de carga e descarga em ambiente refrigerado.

Indicado para

Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes e contra agentes térmicos (Frio). Atividades em baixa temperatura recomenda-se o uso para até -30°C, manuseio de carga e descarga em ambientes climatizados, câmaras frigoríficas.

Restrições do Produto

EPI não resistente à penetração de água.

Normas Técnicas / Observações Técnicas

EN 511:2006
BS EN 388:2016 + A1:2018
ISO 21420:2020

Conservação / Higienização / Durabilidade

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries.
Use sabão ou detergente neutro. Lave por até 10 minutos em água quente que não exceda 60°C. Enxague em água que não exceda 60°C. Repita a lavagem se a sujeira for pesada. Enxague em água fria. Seque em temperatura de até 50°C. Não utilize lavagem a seco. A durabilidade das luvas depende do tipo de atividade, tempo de e frequência de uso.

Coleta Seletiva

Após o uso, descarte-os em local apropriado, de acordo com as normas de descarte e sanitização de sua empresa.